

Differential vorne def. Suche Werkstatt

Beitrag von „tobi86“ vom 6. Mai 2021 um 17:43

Radler wurde bereits gewechselt und Geräusche mittels Stethoskop Fahrerseitig am Differential diagnostiziert.