

# Ölstand nach Wechsel zu hoch

Beitrag von „Conny 1960“ vom 14. Mai 2021 um 07:18

[Zitat von Hannes H.](#)

Wenn alles abgelassen wurde, dann gibt es ja die entsprechende Füllmenge, und sonst kann man sich ja beim Freundlichen einen manuellen Ölmesstab bestellen.

Moin Hannes,

genau das meinte ich damit, denn es wird ja kaum Leute geben die bei einem Ölwechsel nur einen Teil wechseln, denn dann kann man sich das ganze ja gleich sparen.

Das der Touareg keinen Messtab mehr besitzt wusste ich auch noch nicht, danke für die Info.

Werde ich mir Sofort besorgen, auf einen Füllstand Sensor möchte ich mich nicht verlassen müssen, sieht man ja hier beim Thema wo das hinführt.

Schönen Freitag euch allen