

Profiltiefe

Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Mai 2021 um 09:50

Hallo Thomas,

früher durften tatsächlich Reifen der Kategorie „V, W, Y und Z“ nicht repariert werden. Heute hat sich die Technik verbessert und so kann der Fachmann das individuell entscheiden, ob eine Vulkanisation erfolgreich möglich ist. Im Zweifel würde ich mir eine zweite Meinung einholen.

Grüße von Stephan 