

# Profiltiefe

**Beitrag von „CR123“ vom 18. Mai 2021 um 13:18**

[Zitat von Hannes H.](#)

Aus Sicherheitsgründen sollen die Reifen mit der größeren Profiltiefe immer hinten montiert werden! Nach meiner Erfahrung mit dem T2 ist der Reifenverschleiß auch hinten deutlich größer, d.h. im Laufe der Zeit würde sich die Profildifferenz dann wieder reduzieren.

So kannte ich das eigentlich auch.

Ich hatte auch nur aus der Betriebsanleitung zitiert !