

Fahrprofilauswahl, Einstellungen nach Neustart verändert/unvollständig

Beitrag von „markb74“ vom 22. Mai 2021 um 11:33

Hallo zusammen,

möchte das Thema nochmals aufgreifen, aber bezüglich eHybrid.

Das Fahrzeug setzt sich beim Neustart immer auf Elektro Vortrieb statt hybrid. Macht meines Erachtens auch überhaupt kein Sinn, weil die Batterie dann extrem schnell leer ist. Aus WLTP Sicht kann ich mich auch nicht vorstellen das es so sein soll.

Hatte zuvor ein Jahr lang ein X5 45e und der startete immer im hybrid Modus.

Weiß jemand ob dies zu Programmieren ist?

Danke,

Mark