

Automatische Umluft funktioniert nicht

Beitrag von „Basti46120“ vom 26. Mai 2021 um 21:45

[Zitat von NewDriver](#)

Hallo. Basti

kannst du so nett sein und mir schreiben wo unter dem Handschuhfach besagter Sensor sich versteckt?

Schöne Pfingsten noch allen hier im Forum und L.G.

aus Berlin

Hallo!

Also beim Beifahrer, dort wo die Füße sind, gibt es darüber eine Leuchte. Diese ist in einer Abdeckung. Die gehört runter. Dann musst du die elektrischen Verbindungen zur besagten Leuchte trennen.

Dann die Abdeckung zur Seite legen und in Fahrtrichtung nach vorne gesehen eher rechts ziemlich hoch oben in Richtung Motor hin ist der Kanal für die Frischluftansaugung. Da steckt der besagte Sensor drinnen und muss durch eine Drehbewegung dann gelöst und rausgezogen werden. Auch hier Vorsicht mit den elektrischen Verbindungen, danach den neuen Sensor ankleben und alle Schritte rückwärts erledigen und wieder zusammen bauen.