

VW Touareg 7L V10 TDI Rattern beim Beschleunigen

Beitrag von „Artur1305“ vom 6. Juni 2021 um 22:35

Servus. Könnte das Mittellager sein. Bei mir hat sich aber auch schon mal die Schraube/Mutter der Antriebswelle (Radseitig) gelöst. Da hatte ich auch ein vibrieren beim beschleunigen. Nachgezogen und weg war es ☐☐