

# Motor geht während der Fahrt aus, Glühspiralensymbol leuchtet auf

Beitrag von „coala“ vom 13. Juni 2021 um 14:08

[Zitat von yaandy](#)

[...] Ich habe allerdings nicht direkt an der Batterie geprüft, dafür müsste man ja den Fahrersitz ausbauen, sondern an Plus/-Minuspol im Motorraum, reicht das aus oder sollte man direkt an der Batterie messen? [...]

Servus,

das ist hinreichend aussagekräftig, an den Batteriepolen selbst wirst du im Zehntelvoltbereich betrachtet zu keinen anderen Ergebnissen kommen.

Grüße

Robert