

Touareg 7p luftfahrwerk Problem nach Tieferlegung

Beitrag von „Grassl“ vom 13. Juni 2021 um 18:55

Steht jetzt auf Winterräder und fühlt sich an beim fahren wie ohne Federung komplett hart kann ihm über vcds und vag Tester neue grundwerte geben aber es ändert nichts manchmal kommt dann „Luftfahrwerk mechanischer Fehler“ welche morgen oder Dienstag zum freundlichen vorbeischauen

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.