

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Buzzfahrer“ vom 25. Juni 2021 um 09:32

Hallo zusammen!

Zunächst mal vielen Dank euch für allen für die interessanten und hilfreichen Beiträge hier! Seit 2019 hab ich meinen Dicken und bin sehr happy damit!

Bisher hat auch das "nur mitlesen" hier vollkommen gereicht 😊

Jetzt brauche ich aber mal Hilfe in Form des RFK Fix. Ich wusste bis heute nicht dass es so etwas gibt 😊 . Der Vorbesitzer hat die 5238 installiert - und alles läuft super. Eben bis auf die sporadischen Aussetzer der RFK.

Würde mich sehr freuen wenn hier jemand das für mich bereitstellen könnte!

Beste Grüße aus Hannover!

Der Buzzfahrer 😊👍