

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Armin57“ vom 29. Juni 2021 um 15:19

Auch mein V6 TDI aus 2009 hat es jetzt mit 133000km erwischt. Kann mir jemand sagen wie ich die Kardanwelle aus dem Diff bekomme. Bewegt sich keinen Millimeter. DANKE