

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Armin57“ vom 1. Juli 2021 um 12:21

Ich häng mich ran. Bräuchte auch den Fix. Hab die 5238 drauf aber die RFK geht mal oder geht nicht, Meistens wenn man sie wirklich braucht geht sie wieder nicht. Grüße aus Ungarn