

Weiches Luftfahrwerk

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 6. Juli 2021 um 08:31

Guten Morgen

Bei dem ganzen gelesene bin ich der Meinung, dass die Dämpfer durch sind.

Schon mal den Schwingungstest auf der Rüttelplatte in der Werkstatt machen lassen?

Die Dämpfer müssen ja nicht zwingend nach aussen undicht werden und nach 235tkm darf das ja gern mal sein!

Schönen Tag und viel Erfolg,