

Klima ohne Funktion

Beitrag von „00Didi“ vom 13. Juli 2021 um 08:15

Moin,

Ich hab leider bei der climatronic das Problem das sie nicht kühlt.

Ich hab die Anlage nachfüllen lassen, und wollte die Stellmotoren für die Heizungsklappen tauschen. Nach dem Ausbau hab ich die Klappe von Hand auf Kalt gestellt- die Anlage kühlte.

Dann ist mir aufgefallen, dass kein Stellmotor regelt - alle defekt kann es nicht wirklich sein!

VcDs besorgt und ausgelesen.

01592 Sensor für Luftgüte g238

010 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

00538 Referenzspannung

007 Kurzschluss nach Masse

Die Referenzspannung ist laut Tester 0,30V

Den g238 hab ich getauscht, die Fehler lassen sich nicht löschen.

Hat jemand eventuell eine Schaltplan oder die Pinbelegung der climatronic oder kennt das Problem? Sicherung hab ich natürlich mit eine Prüflampe getestet.

Gibt es noch Relais die für die Klima zuständig sind?

Dank euch schon mal im Voraus