

# Klima ohne Funktion

**Beitrag von „coala“ vom 13. Juli 2021 um 11:15**

Servus,

hast du denn im Anschluss eine Grundeinstellung der Klappen via VCDS durchgeführt?

Grüße

Robert