

Ventildeckeldichtung V10TDI wechseln, wie groß ist der Aufwand?

Beitrag von „RlinerBasti“ vom 14. Juli 2021 um 01:18

Der ganze Ansaugbrücke sieht aus wie Sau ,Agr's sind voll zugesetzt wie ein alter Ölofen ,da wird wohl irgendwann mal alles im V raus müssen um die Ansaugbrücken zu reinigen .

Der Diesel tropfte hinten raus von der Tandem die ist auch richtig Ölfeucht gewesen .

Andere Seite die Niederdruckpumpe wird mitgemacht (Dichtung) .

2 neue Reifen vorne 20 Zoll hab ich jetzt nen schnapper gemacht für 270Euro für 2x Pirelli Allwetter 😊

Bin heilfroh wenn er endlich soweit ist .

Gruß