

Fehlermeldungen: ABS / Stabilitätskontrolle, ESC, ACC und Front Assist, Parkbremse, Fehler Fahrwerk

Beitrag von „mxpanda“ vom 16. Juli 2021 um 15:54

[Zitat von Schnueffelbuchs](#)

[...]

Eben kam der erlösende Anruf dass es wohl ein hinterer ABS-Sensor ist.

Kosten ~350 € ca. 😄

Die Raddrehzahlsensoren kosten maximal 50,- €, lass Dich da nicht übers Ohr hauen 😊