

Ölstandsanzeige reagiert nicht

Beitrag von „coala“ vom 20. Juli 2021 um 08:06

Servus Rolf,

das hängt von bestimmten Umständen ab, ob dir ein "gespeicherter" Ölstand (sofort) angezeigt wird, oder eben eine neue Messung ansteht. Das ist auch beim Touareg CR nach wie vor nicht anders, eine Störung sollte dein Fahrzeug damit nicht haben.

Grüße

Robert

Kleiner Nachtrag noch: Nachdem du die Motorhaube geöffnet und wieder geschlossen hast, wird immer eine neue Messung angestoßen.