

# Tankanzeige

**Beitrag von „SwissT“ vom 21. Juli 2021 um 13:11**

Hallo majer

Das müsste der linke (Fahrerseite) sein.

Schau dass der Tank nicht zu voll ist vor dem öffnen und denk daran, dir eine neue Dichtung für die Tanköffnung zu holen. Gibt eine ziemliche Sauerei wenn sich die Suppe über deine Einfahrt verteilt 😊

Der Vollständigkeit halber: natürlich besteht auch die Möglichkeit eines Kabelfehlers. Ist nach meiner Erfahrung jedoch eher selten.