

Fehler in allen MFD mit grossem Navi ?!

Beitrag von „Thanandon“ vom 9. Mai 2004 um 16:38

Update:

Wegen der nur halb ausgeschriebenen Starssen im MFD und der Uhr die täglich 3 Minuten zu schnell geht ist ein neues Kombi Instrument mit Schalttafel bestellt worden. Soll auch bald installiert werden, wenn es da ist.

Will keep u up 2 date.