

Startstörung und Ausfall während Fahrt, Motorkennleuchte

Beitrag von „Kuef007“ vom 1. August 2021 um 23:27

Habe gerade nochmals den Report geholt und PO322 kurbelwellensensor steht drauf:-)

Danke!!! Ich werde berichten!

Viele Grüße