

Heizung/Klima vorne ohne Funktion

Beitrag von „pe7e“ vom 10. August 2021 um 10:31

Hallo,

dazu gibt es im Bereich des 7L einige Themen. Du hast vermutlich ein Modell mit 4 Zonen Klima. Die vorderen Luftausströmer werden von einem Lüfter welcher sich im Beifahrerfußraum befindet versorgt. Wenn dieser Lüfter defekt ist, dann treten die von dir genannten Symptome auf.

Gruß Peter