

# Heizung/Klima vorne ohne Funktion

**Beitrag von „Kayao“ vom 14. August 2021 um 20:46**

Wollte heute mal probieren an den Lüfter ranzukommen.

Ich habe im Handschuhfach einen CD Wechsler verbaut. Denke der muss auch demontiert werden, erst dann komme ich an den Lüfter ran. Musste deswegen erstmal abbrechen.