

# Dichtung Defekt Motor Teil unbekannt

Beitrag von „Jaegersmann123“ vom 17. August 2021 um 20:25

[Zitat von pe7e](#)

Hi,

zunächst: richtig zitieren: "Hella Gutmann Solution". Ein Hersteller von KfZ Werkzeugen  
- insbesondere Diagnosetechnik.

Allgemein wäre es zuträglich wenn du in vollständig zusammenhängenden Sätzen schreibst.

Leider schreibst du nicht dazu um welches Steuergerät es sich handelt.

Den "Original Fehler Code" kann ich nicht zuordnen.

Die Zusatzinformationen (Mögliche Ursachen bzw. Mögliche Auswirkungen) die du lieferst sehen für mich wie zusammengewürfelt aus.

Vermutlich ist es das Beste, wenn du tatsächlich mal zu einem VW-Freundlichen fährst.  
Alternativ würde auch das Auslesen der Fehlercodes mit VCDS weiter helfen.

Gruß Peter

Alles anzeigen

Vielen Dank Peter ! Klar, Hella Gutmann Solutions war gemeint.

Das Steuergerät wurde mit "Mega Macs 77" angegeben. Die Stichworte, die ich so angegeben habe, habe ich so 1 zu 1 vom Freundlichen ausgestellt bekommen. Weißt Du nun mehr dazu ?

Grüße,

Jägersmann