

# Kupplung und Zuheizer

**Beitrag von „agroetsch“ vom 4. März 2005 um 10:26**

Hallo,

im MJ 2003 gab es doch mal ein Problem mit dem Getriebe, damals ist glaube ich der 2. Gang immer von selbst rausgeflogen.. War aber wohl was anderes.

Für den Zuheizer gibt es angeblich auch ein Update, stand mal in der ams (Suchbegriff "Zuheizer qualmt"). Wusste meine Werkstatt aber nix davon.