

# Steuergerät Sitzheizung

**Beitrag von „Horsti“ vom 5. September 2021 um 20:20**

Könnte an einer defekten Heizmatte liegen.

Kannst ja mal durchmessen.