

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „DC65“ vom 17. September 2021 um 20:04

Hallo,

Nun hat es meinen Dicken wohl auch erwischt. Beim beschleunigen gibt es ein schlagen in der Mitte des Autos. Erst war es bei 90 bis 110 Km/H jetzt ist es schon bei 30 bis 50.

Wie ich hier gelesen habe gibt es das Mittellager nicht einzeln.

Ist mit dem Mittellager die sogenannte Hardsxheibe genannt oder gibt es da noch ein Mittellager aus Metall ?

Habe noch nicht unters Fahrzeug gucken können.

Kann mir jemand weiter helfen ? Ich sage schon mal Danke im voraus.