

meine Fehler

Beitrag von „Derrick“ vom 26. September 2021 um 16:52

Bei originsl verbauter Standheizung im 7L solltest Du ja zumindest das Bedienteil im Dachhimmel haben...

Ansonsten ist nur der Zuheizer verbaut...

Gruß Stefan