

## **zuheizer kontrollieren?**

**Beitrag von „Horsti“ vom 1. November 2021 um 10:08**

Am fahrzeugseitigen Stecker der Webasto prüfen ob dort Batteriespannung anliegt.