

Lebe wohl 7P, servus CR (beide V8tdi)

Beitrag von „coala“ vom 1. November 2021 um 13:26

[Zitat von moby711](#)

[...] Schade, dass der CR gegenüber dem 7P keine beheizte Kamerafläche mehr oben in der Frontscheibe hat und auch das vordere VW Emblem vor dem Radarsensor nicht mehr beheizt ist (Info Robert). [...]

Servus Andreas,

die Kamera besitzt durchaus eine Heizung, nur wird diese nicht mehr wie früher ab einer bestimmten Temperatur automatisch aktiviert, sondern man wartet nun beim CR - enorm schlau - mit dem Einschalten, bis die Cam "keine Sicht", meldet und die Frontassistentz deshalb längst ausgefallen ist 🙄.

Grüße
Robert