

Lebe wohl 7P, servus CR (beide V8tdi)

Beitrag von „markb74“ vom 3. November 2021 um 12:44

Servus,

Hatte bis jetzt 3 oder 4 Mal die Meldungen, ist aber nach circa 1KM von sich selbst wieder erloschen. Vielleicht habe ich noch alte Software. Fahrzeug ist 05.2021 ausgeliefert.

Gruss,

Mark