

# Pfeifgeräusche aus dem Motorraum

**Beitrag von „fabiT7P6“ vom 17. November 2021 um 00:31**

Hi Leute,

ich war heute bei 3 Werkstätten unabhängig von VW oder anderen Marken wobei mir 2 Eine Hinweis auf die Krümmerdichtung geben konnten. Dies werde ich mal genauer untersuchen lassen.

Melde mich wenn es was neues gibt.

Grüße