

Frage zu Verschleißkontakt Bremse vorne

Beitrag von „pilot_flying“ vom 20. November 2021 um 21:26

Vielen Dank für die Info! Das ist wirklich spannend, anscheinend hat der Vorbesitzer dann diese Modifikation vorgenommen. Die Werkstatt hat sich gewundert, dass vorher zwei Pickups dran waren und bei dem (dann doch korrekt bestellten) Ersatzteil nur einer dran war.