

# Touareg V10 Inneraumheizungsproblem

Beitrag von „Tony432C“ vom 24. November 2021 um 10:53

Guten Tag,

Ich habe in meinem Bekanntenkreis 2 V10 die ich betreue, die wie bekannt ja einige Probleme haben. 😊

Aktuell habe ich einen der beiden bei dir bei dem die vordere Batterie nach ein paar Tagen leer ist, da versuche ich es mit den Türgriffen. Ruhestrom war ab und an bei 2 Ah.

Das andere Problem ist, das selbst wenn der Motor warm ist die Innenraumluft kalt bleibt, außer man fährt bei ca. 3000 Umdrehungen dann wirts langsam warm. Sobald die Umdrehungen niedriger werden, also man wieder normaler fährt, wird auch die Luft wieder kalt. Hat dazu jemand Erfahrungen?