

# Touareg V10 Inneraumheizungsproblem

**Beitrag von „Derrick“ vom 28. November 2021 um 08:51**

Das Heizungsproblem hört sich für mich ein so an wie wenn der Heizkreislauf/Wärmetauscher nicht sauber entlüftet ist.

Wenn die Wasserpumpe nicht richtig fördert müsstest Du ja ein Temperaturproblem beim Motor haben...

Gruß Stefan