

# Standheizung Steuergerät nicht erreichbar

**Beitrag von „coala“ vom 3. Dezember 2021 um 11:45**

Servus Dirk,

kein Bedienteil, keine Funkfernbedienung = keine Standheizung. Der Aufkleber an der B-Säule ist immer vorhanden, auch wenn "nur" ein Zuheizter verbaut ist.

Grüße

Robert