

V6 TDI qualmt schwarz

Beitrag von „Touareg_Wolfhagen“ vom 6. Dezember 2021 um 13:13

Servus zusammen, ich war heute fleißig und habe die Codierung überprüft. Alles IO

Dann habe ich dran gemacht die Kompression zu messen. Messergebnis :

1. Zyl. = 26 bar

2. Zyl. = 12 bar

3. Zyl. = 15 bar

4. Zyl. = 26 bar

5. Zyl. = 26 bar

6. Zyl. = kam ich nicht dran