

# Motorwäsche

**Beitrag von „pe7e“ vom 19. Dezember 2021 um 20:24**

Hi,

den Kärcher würde ich aufgrund der vielen Steckverbindungen und Kontakte weglassen. Ein sanfter Wasserstrahl sollte reichen. Nur wenn ausgeschlossen ist das Nichts relevantes erwischt wird, würde ich einen straffen Wasserstrahl nutzen.

Gruß Peter