

Motorwäsche

Beitrag von „Harzer_Urgestein“ vom 21. Dezember 2021 um 09:41

Kleines Update...

Durch meinen Ausflug in den Matsch müssen sich die Auswuchtgewichte gelöst haben. Gestern war ich zum Auswuchten und es fehlten bis zu 30g. Keine Ahnung ob das viel oder wenig ist.

Der Unterboden sieht trotz mehrfachen waschen noch aus wie ne Wiese =>

Da muss ich wohl mal runter und mit der Bürste bei!

Der Motorraum ist immer noch schmutzig. Da gehe ich vorsichtig mit dem Kärcher bei und haue danach Sprühzeug rein (Sonax oder Silikonspray...)

Ich bin dem Forum hier sehr dankbar, für die schnelle Rückmeldungen.