

Wasserdampf Auspuff 7P5

Beitrag von „Twingoli“ vom 27. Dezember 2021 um 20:44

Servus,

Schau doch hier mal rein:

Thema

[Weißer Rauch/Dampf bei hoher Drehzahl - Kickdown](#)

Guten Morgen zusammen,

heute Morgen (-1°C) habe ich folgendes Phänomen bei meinem Dicken beobachtet ...

Nach rund 20 km Fahrt (unaufgeregtes Cruisen, war ja noch früh 😄) über Landstraße, musste ich mich beim Einbiegen auf eine Bundesstraße etwas beeilen 😊 und habe den Dicken etwas gescheucht (Kickdown). Ab ca. 3.500 U/Min. konnte ich im Rückspiegel einen heftigen Ausstoß von weißem Rauch/Dampf aus beiden Endtöpfen erkennen - sogar die Heckscheibe war kurzzeitig vollständig beschlagen.

Ich konnte...

summer-soul

5. Februar 2020 um 09:04

VG Christian