

# **V10 Xenon Abblendlicht Kurvenlicht und Standlicht links ausgefallen**

**Beitrag von „Parasol“ vom 4. Januar 2022 um 18:45**

Hast Du mal mit dem Multimeter das/die Kabel durchgemessen? Irgendwo muss eine Unterbrechung sein.