

# **V10 Xenon Abblendlicht Kurvenlicht und Standlicht links ausgefallen**

**Beitrag von „Parasol“ vom 5. Januar 2022 um 11:42**

Hab den Eingangspost noch mal gelesen... sind wirklich ALLE Lichter ausgegangen, auch das Innenlicht?

Dann würde ich das Bordnetzsteuergerät langsam mit einbeziehen. Was wiederum ein Fehlerscan bestätigen würde.

Gibt es schon einen Scan?