

V10 Xenon Abblendlicht Kurvenlicht und Standlicht links ausgefallen

Beitrag von „DirkBo“ vom 5. Januar 2022 um 17:16

Nur vorne links aber das Blinklicht was auch mit im Scheinwerfer sitzt geht. Gerade ausgelesen keine Kommunikation mit Steuergerät möglich steht da....