

# Türsteuergeräte Fahrerseite und Türschloss hinten

Beitrag von „Stefan\_Sch“ vom 7. Januar 2022 um 13:31

Hallo TouaregDD,

ich habe (nachdem ich mehrfach die Griffe getauscht habe) die Sensoren an den Türgriffen ausspinnen lassen.

Ich habe das bei allen 4 Griffen machen lassen.

Auf die Steuergeräte der Beifahrerseite komme ich ohne Probleme drauf.

Die Türsteuergeräte sitzen doch am Fensterhebermotor, oder?

Insofern denke ich nicht, dass das komplette Schloss gemeint ist, sondern nur das Steuergerät.

Oder habe ich da gerade einen Denkfehler?

VG

S