

Türe Fahrerseite lässt sich bei Kälte nicht mehr schließen

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 8. Januar 2022 um 12:37

Hi Daniel

Das Problem hatte ich bereits an mehreren VWs.

Womit hast Du denn geschmiert? 🛠️

Lass das Auto mal richtig warm werden, also wenn möglich, ein, zwei Tage in einer warmen Garage stehen lassen und dann das Schloss mit richtigem Kriechöl (nicht mit WD40) schmieren. Vielleicht sogar mal im Reparaturleitfaden nachlesen, womit das nach VW Angaben geschmiert werden soll. Ich meine, da hat es sogar so eine kleine Öffnung beim Schloss, die mit einer Gummikappe abgedeckt ist, um das Schloss zu schmieren.

Viel Erfolg