

Gewährleistung???

Beitrag von „JSFK“ vom 16. Januar 2022 um 18:55

[Zitat von coala](#)

Beim 7L erfolgt die Bewertung des Ladezustandes noch ausschließlich über eine Spannungsmessung. Ein regelrechtes Anlernen einer neuen Batterie ist dort nicht notwendig, allerdings kann das Bordnetzsteuergerät J519 insofern noch eine gewisse Weile Zicken machen, wenn es vorher - bei einer entladenen Batterie - über das Lastmanagement einzelne Verbraucher abgeschaltet hat.

Die werden allerdings nacheinander wieder ganz automatisch aktiviert, wenn über eine gewisse Zeit die Spannungslage ausreichend ist. Alternativ kann man das auch manuell via VCDS resettten, aber bei dir scheint es ja keine Probleme gegeben zu haben, also dann nicht notwendig.

Grüße

Robert

Danke , nee bei meinem läuft alles super. glücklicherweise.

Gruß Jörg