

Sitzheizung hinten

Beitrag von „coala“ vom 23. Januar 2022 um 17:12

Servus Heiko,

leider sind die Heizmatten nicht standardmäßig verbaut. Nachrüsten ist wohl möglich, der Aufwand hierzu aber fraglich. Schau in dem Zusammenhang auch mal [hier](#), falls nicht sowieso schon entdeckt.

Grüße

Robert