

# **Pfeifgeräusche aus dem Motorraum**

**Beitrag von „alphatester“ vom 25. Januar 2022 um 20:39**

haben wir nach langem suche. Gefunden. Defekte schraube am Turbo-Y abgang zur agr.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.