

Dieserverlust im Motorraum

Beitrag von „alphatester“ vom 22. Februar 2022 um 15:21

Da würde ich eher die Hochdruckpumpe oder eine der Zuleitungen verdächtigen. Düsen und Leitungen verlieren den Sprit nach aussen über die Krümmer.

Diagnosetool vorhanden?