

# **Totalausfall mit nassem Fußraum Fahrerseite**

**Beitrag von „pe7e“ vom 4. März 2022 um 10:19**

Hi,

von Werk aus wird da kein Wasser reingekippt. Die Kabel sind auch ordentlich isoliert und im Strang mit Gewebekband vertüchtelt.

Aufgaben für dich sind nun:

1. schauen wo das Wasser her kommt und diese Quelle beseitigen
2. schauen dass das Wasser raus kommt - Trocken legen
3. Kabelstrang begutachten und ggf. erneuern. Da gibt es leider ein paar Kabel die für Korrosion anfällig sind.

Gruß Peter